



- Контроль размеров на каждом этапе.
- Шлифовка и зачистка поверхности детали.
- Соблюдайте технику безопасности и используйте средства индивидуальной защиты.
- Сделайте фото основных этапов работы и итогового изделия.
- Подготовьте отчет с описанием технологии, инструментов и контрольных измерений.

### **Карта пооперационного контроля для участника**

1. Правильность установки и закрепления заготовки.
2. Точность точения каждого ступенчатого элемента.
3. Контроль размеров и соответствие чертежу.
4. Качество поверхности и отсутствие дефектов.
5. Соблюдение техники безопасности.

Время на выполнение

120 минут.