АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 32 от « 21 » января 20 19 года

Выдан: **ГКУ Калининградской области «Управление дорожного Хозяйства Калининградской области», 236006, г. Калининград, просп. Московский, д. 188**

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 38 от « 21 » января 20 19 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации локального характера

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, вырезке сухих ветвей, обрезке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	1	Каштан	74	Неудовлетворительное состояние: имеет обширное прикорневое дупло, стволовую гниль, возможен слом ствола у основания, угрожает падением	Вырубка
2	2	Каштан		Ствол диаметром 45 см имеет стволовую гниль у основания, возможен слом, угрожает падением	Вырубка ствола диаметром 45 см
3	3	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви, имеет незначительную стволовую гниль	Вырезка сухих ветвей
5	5	Ясень		В кроне присутствуют: сухая скелетная ветвь диаметром 22 см, сухие ветви, имеет незначительное дупло	Вырубка сухой скелетной ветви диаметром 22 см вырезка сухих ветвей
6	6	Ясень	64	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 90 %, заселён грибами рода трутовик, угрожает падением	Вырубка
7	7	Граб		В кроне присутствуют: сухие скелетные ветви диаметрами 15; 14; 10; 12, сухие ветви	Вырубка сухих скелетных ветвей диаметрами 15, 14; 10; 12, вырезка сухих ветвей
8	8	Граб		В кроне присутствуют: сухие скелетные ветви диаметрами 10; 12; 14, сухие ветви	Вырубка сухих скелетных ветвей диаметрами 10, 12, 14, вырезка сухих ветвей
9	9	Граб		В кроне присутствует сухая скелетная ветвь диаметром 10 см	Вырубка сухой скелетной ветви диаметром 10 см

10	10	Граб		В кроне присутствуют сухие скелетные ветви диаметрами 10; 11 см	Вырубка сухих скелетных ветвей диаметрами 10; 11 см
11	11	Липа	73	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 90 %, прикорневую гниль, заселена омелой, грибами, угрожает падением	Вырубка
12	12	Клён		В кроне присутствуют сухие скелетные ветви диаметрами 15; 15; 11; 10; 10, имеет незначительное дупло	Вырубка сухих скелетных ветвей диаметрами 15; 15; 11; 10; 10
13	13	Липа		В кроне присутствуют: сухая вершина диаметром 32 см, сухие скелетные ветви диаметрами 20; 22; 16 см, сухие ветви	Вырубка сухой вершины диаметром 32 см, сухих скелетных ветвей диаметрами 20; 22; 16 см, вырезка сухих ветвей
14	14	Граб		В кроне присутствуют: сухие скелетные ветви диаметрами 14; 10, сухие ветви	Вырубка сухих скелетных ветвей диаметрами 14; 10, вырезка сухих ветвей
15	15	Каштан		Имеет зависшую сломленную ветвь диаметром 15 см	Снятие зависшей сломленной ветви диаметром 15 см
16	16	Каштан	60	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 90 %, заселён грибами рода трутовик, угрожает падением	Вырубка
17	17	Граб		В кроне присутствуют: сухая вершина диаметром 14 см, сухая скелетная ветвь диаметром 10 см, имеет незначительное дупло	Вырубка сухой вершины диаметром 14 см, сухой скелетной ветви диаметром 10 см
18	18	Каштан		Имеет зависшую сломленную ветвь	Снятие зависшей сломленной ветви
19	19	Каштан	68	Неудовлетворительное состояние, имеет обширное прикорневое дупло высотой 1,8 м, стволовую гниль, заселён грибами рода трутовик, возможен слом ствола у основания, угрожает падением	Вырубка
20	20	Каштан	60	Сухостойный	Вырубка
21	21	Граб		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 30 см	Вырубка сухой вершины диаметром 30 см
22	22	Граб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
23	23	Граб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
24	24	Граб		В кроне присутствуют сухие скелетные ветви диаметрами 23; 14 см	Вырубка сухих скелетных ветвей диаметрами 23; 14 см
25	25	Граб	29	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание	Вырубка

				кроны более 80 %, стволовую гниль, отслоение коры, заселён грибами, угрожает падением	
26	26	Ива		Скелетная ветвь кроны нависает над проезжей частью	Обрезка скелетной ветви, нависающей над проезжей частью **(согласно схеме)**
27	27	Липа		В кроне присутствуют: сухая вершина диаметром 25 см, сухая скелетная ветвь диаметром 18 см, сухие ветви	Вырубка сухой вершины диаметром 25 см, сухой скелетной ветви диаметром 18 см, вырезка сухих ветвей
28	28	Каштан	75	Неудовлетворительное состояние: имеет обширное сквозное дупло высотой 1,8 м, стволовую гниль, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
29	29	Липа		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 23 см	Вырубка сухой вершины диаметром 23 см
30	30	Граб	30	Сухостойный	Вырубка
31	31	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
32	32	Граб	63	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 90 %, стволовую гниль, отслоение коры, заселён грибами, угрожает падением	Вырубка
33	33	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
34	34	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви, имеет незначительные дупла, незначительную стволовую гниль	Вырезка сухих ветвей
35	35	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
36	36	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви, имеет незначительную сухобочину	Вырезка сухих ветвей
37	37	Липа	49	Неудовлетворительное состояние: имеет продольную трещину ствола, стволовую гниль, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка

Итого: 25 шт. – вырубка, 15 шт.-вырезка сухих ветвей, 1 шт.-обрезка ветвей

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. Энергетиков (рядовая посадка от ул. Дзержинского до ул. Подп. Емельянова)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 38 от 21.01.2019 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала работ: **с момента получения данного акта**

Дата окончания работ: **не позднее 1(одного) месяца с момента получения данного акта**

И. о. заместителя главы администрации,
председателя комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград» /И. Л. Билич/

(подпись) (ФИО)

М.П.

Акт получил: _____

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением: _____

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

И.о. начальника управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» **Ю.Л. Кондратьев**

(должность, подпись, ф.и.о.)

Члены комиссии:

Ведущий инженер **Е.М. Башуткина**

(должность, подпись, ф.и.о.)

Ведущий инженер **Д.Н. Ольхова**

(должность, подпись, ф.и.о.)

СОГЛАСОВАНО

И. о. заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

И. Билич

Комитет городского хозяйства

М.П.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 38 от « 21 » января 20 19 года

Комиссией по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера МКУ «Калининградская служба заказчика» Е.М. Башуткиной
(должность, ф.и.о.)

Ведущего инженера МКУ «Калининградская служба заказчика» Д.П. Ольховой
(должность, ф.и.о.)

на основании:

заявления № **9-106-н** от « **15** » **января** 20 **19** года
(обращения, заявления)

Бакшайтис П.Е., 238434, Калининградская обл., Гурьевский р-он, пос. Дружный, ул. Свободы, д. 8, кв. 19, E mail: p.bakshajtis@baltrest.ru
(наименование заявителя, почтовый адрес)

проведено обследование зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Энергетиков (рядовая посадка от ул. Дзержинского до ул. Подп. Емельянова)
(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Результаты обследования:

Вдоль ул. Энергетиков произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия	Приложения
1	1	Каштан	74	Неудовлетворительное состояние, имеет обширное прикорневое дупло, стволовую гниль, возможен слом ствола у основания, угрожает падением	Вырубка	Фотофиксация, схема
2	2	Каштан		Ствол диаметром 45 см имеет стволовую гниль у основания, возможен слом, угрожает падением	Вырубка ствола диаметром 45 см	Фотофиксация, схема
3	3	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
4	4	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви, имеет незначительную стволовую гниль	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема

5	5	Ясень		В кроне присутствуют: сухая скелетная ветвь диаметром 22 см, сухие ветви, имеет незначительное дупло	Вырубка сухой скелетной ветви диаметром 22 см, вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
6	6	Ясень	64	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 90 %, заселён грибами рода трутовик, угрожает падением	Вырубка	Фотофиксация, схема
7	7	Граб		В кроне присутствуют: сухие скелетные ветви диаметрами 15; 14; 10; 12, сухие ветви	Вырубка сухих скелетных ветвей диаметрами 15; 14; 10; 12, вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
8	8	Граб		В кроне присутствуют: сухие скелетные ветви диаметрами 10; 12; 14, сухие ветви	Вырубка сухих скелетных ветвей диаметрами 10; 12; 14, вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
9	9	Граб		В кроне присутствует сухая скелетная ветвь диаметром 10 см	Вырубка сухой скелетной ветви диаметром 10 см	Фотофиксация, схема
10	10	Граб		В кроне присутствуют сухие скелетные ветви диаметрами 10; 11 см	Вырубка сухих скелетных ветвей диаметрами 10; 11 см	Фотофиксация, схема
11	11	Липа	73	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 90 %, прикорневую гниль, заселена омелой, грибами, угрожает падением	Вырубка	Фотофиксация, схема
12	12	Клён		В кроне присутствуют сухие скелетные ветви диаметрами 15; 15; 11; 10; 10, имеет незначительное дупло	Вырубка сухих скелетных ветвей диаметрами 15; 15; 11; 10; 10	Фотофиксация, схема
13	13	Липа		В кроне присутствуют: сухая вершина диаметром 32 см, сухие скелетные ветви диаметрами 20; 22; 16 см, сухие ветви	Вырубка сухой вершины диаметром 32 см, сухих скелетных ветвей диаметрами 20; 22; 16 см, вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
14	14	Граб		В кроне присутствуют: сухие скелетные ветви диаметрами 14; 10, сухие ветви	Вырубка сухих скелетных ветвей диаметрами 14; 10, вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
15	15	Каштан		Имеет зависшую	Снятие	Фотофиксация,

				сломленную ветвь диаметром 15 см	зависшей сломленной ветви диаметром 15 см	схема
16	16	Каштан	60	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 90 %, заселён грибами рода трутовик, угрожает падением	Вырубка	Фотофиксация, схема
17	17	Граб		В кроне присутствуют: сухая вершина диаметром 14 см, сухая скелетная ветвь диаметром 10 см, имеет незначительное дупло	Вырубка сухой вершины диаметром 14 см, сухой скелетной ветви диаметром 10 см	Фотофиксация, схема
18	18	Каштан		Имеет зависшую сломленную ветвь	Снятие зависшей сломленной ветви	Фотофиксация, схема
19	19	Каштан	68	Неудовлетворительное состояние: имеет обширное прикорневое дупло высотой 1,8 м, стволовую гниль, заселён грибами рода трутовик, возможен слом ствола у основания, угрожает падением	Вырубка	Фотофиксация, схема
20	20	Каштан	60	Сухостойный	Вырубка	Фотофиксация, схема
21	21	Граб		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 30 см	Вырубка сухой вершины диаметром 30 см	Фотофиксация, схема
22	22	Граб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
23	23	Граб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
24	24	Граб		В кроне присутствуют сухие скелетные ветви диаметрами 23; 14 см	Вырубка сухих скелетных ветвей диаметрами 23; 14 см	Фотофиксация, схема
25	25	Граб	29	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 80 %, стволовую гниль, отслоение коры, заселён грибами, угрожает падением	Вырубка	Фотофиксация, схема
26	26	Ива		Скелетная ветвь кроны нависает над проезжей частью	Обрезка скелетной ветви, нависающей над проезжей частью **(согласно схеме)**	Фотофиксация, схема
27	27	Липа		В кроне присутствуют:	Вырубка сухой	Фотофиксация,

				сухая вершина диаметром 25 см, сухая скелетная ветвь диаметром 18 см, сухие ветви	вершины диаметром 25 см, сухой скелетной ветви диаметром 18 см, вырезка сухих ветвей	схема
28	28	Каштан	75	Неудовлетворительное состояние: имеет обширное сквозное дупло высотой 1,8 м, стволовую гниль, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка	Фотофиксация, схема
29	29	Липа		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 23 см	Вырубка сухой вершины диаметром 23 см	Фотофиксация, схема
30	30	Граб	30	Сухостойный	Вырубка	Фотофиксация, схема
31	31	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
32	32	Граб	63	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 90 %, стволовую гниль, отслоение коры, заселён грибами, угрожает падением	Вырубка	Фотофиксация, схема
33	33	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
34	34	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви, имеет незначительные дупла, незначительную стволовую гниль	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
35	35	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
36	36	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви, имеет незначительную сухобочину	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
37	37	Липа	49	Неудовлетворительное состояние: имеет продольную трещину ствола, стволовую гниль, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка	Фотофиксация, схема

Остальные зелёные насаждения, произрастающие на территории общего пользования, находятся в удовлетворительном состоянии. На момент обследования аварийной ситуации не обнаружено. Оснований для вырубки и необходимости проведения обрезки зелёных насаждений не выявлено. Фотофиксация прилагается.

Председатель комиссии:

И.о. начальника управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Ю.Л. Кондратьев

(должность, подпись, ф.и.о.)

Члены комиссии:

Ведущий инженер Е.М. Башуткина

(должность, подпись, ф.и.о.)

Ведущий инженер Д.П. Ольхова

(должность, подпись, ф.и.о.)


ул. Энергетиков
ул. Энергетиков
ул. Энергетиков
ул. Дзержинского
213
251
251В
1
2
3
4
5
6

ул. Энергетиков
ул. Энергетиков
ул. Энергетиков
7
8
9
10

3

пер. Полевой
ул. Полевая
ул. Энергетиков
ул. Энергетиков
ул. Энергетиков
16
17
18
19
20
21
22
23

4

пер. Яиской
ул. Яиская
ул. Яиская
ул. Энергетиков
ул. Энергетиков
ул. Энергетиков
ул. Полевая
ул. Энергетиков
ул. Энергетиков
пер. Энергетиков
24
25
26

5


ул. Энергетиков
ул. Энергетиков
ул. Энергетиков
29
28
27



7



8


ул. Энергетиков
ул. Энергетиков
ул. Энергетиков
32
33


25
34
22
ул. Энергетиков
ул. Энергетиков
ул. Энергетиков



11


37
36
ул. Энергетиков
ул. Энергетиков, 10/1
234
40
38
ул. Каменная



2

3

4

5

6

7

8 7

8 7



10

9

11

11

12

13

13

13

14

12

15

16

16

17

19

19 20

19

18

19



20

21

23 22

24

25

25

26



27

28

28

28



30



31

32

29

32



33

34

35





37