

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-897 от «31» июля 2023 года

Выдан: **ООО «Горсвет - Регион», 236040, г. Калининград, пр-кт Ленинский, д. 5**
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-1100** от **«28» июля 20 23** года,

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Иртышская, 27**
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))

В целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Тополь белый		Ветви касаются самоизолирующего провода (СИП). Фонарь уличного освещения ветви не загораживают. Произрастает на бровке осушительной системы. Корневая система не размыта	Обрезка ветвей, касающихся самоизолирующего провода
2	2	Тополь белый		Ветви касаются самоизолирующего провода (СИП). Фонарь уличного освещения ветви не загораживают. Произрастает на бровке осушительной системы. Корневая система не размыта	Обрезка ветвей, касающихся самоизолирующего провода
3	4	Тополь белый		Ветви касаются самоизолирующего провода (СИП). Корневая система не размыта	Обрезка ветвей, касающихся самоизолирующего провода
4	7	Тополь белый		Ветви касаются самоизолирующего провода (СИП). Корневая система не размыта	Обрезка ветвей, касающихся самоизолирующего провода
5	8	Тополь белый		Ветви касаются самоизолирующего провода (СИП). Корневая система не размыта	Обрезка ветвей, касающихся самоизолирующего провода


6	9	Тополь белый		Ветви касаются самоизолирующего провода (СИП). Корневая система не размыта	Обрезка ветвей, касающихся самоизолирующего провода
Итого: 6 шт. – обрезка ветвей					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1100 от 31.07.2023 года;
2. схема расположения зеленых насаждений;
3. фотофиксация зеленых насаждений.

И.о. председателя комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись)

/В.А. Маштаков/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 1100 от «28» июня 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического
лица (№ 038-38/угр-124 от 06.07.2023)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Иртышская, 27

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь белый		Ветви касаются самоизолирующего провода (СИП). Фонарь уличного освещения ветви не загораживают. Произрастает на бровке осушительной системы. Корневая система не размыта	Обрезка ветвей, касающихся самоизолирующего провода
2	2	Тополь белый		Ветви касаются самоизолирующего провода (СИП). Произрастает на бровке осушительной системы. Корневая система не размыта	Обрезка ветвей, касающихся самоизолирующего провода

3	3	Тополь белый		Ослабленное состояние. Ветви не касаются самоизолирующего провода (СИП). Корневая система не размыта	Отсутствуют
4	4	Тополь белый		Ветви касаются самоизолирующего провода (СИП) Корневая система не размыта	Обрезка ветвей, касающихся самоизолирующего провода
5	5	Тополь белый		Ослабленное состояние. Ветви не касаются самоизолирующего провода (СИП) Корневая система не размыта	Отсутствуют
6	6	Тополь белый		Ослабленное состояние. Ветви не касаются самоизолирующего провода (СИП) Корневая система не размыта	Отсутствуют
7	7	Тополь белый		Ветви касаются самоизолирующего провода (СИП) Корневая система не размыта	Обрезка ветвей, касающихся самоизолирующего провода
8	8	Тополь белый		Ветви касаются самоизолирующего провода (СИП) Корневая система не размыта	Обрезка ветвей, касающихся самоизолирующего провода
9	9	Тополь белый		Ветви касаются самоизолирующего провода (СИП) Корневая система не размыта	Обрезка ветвей, касающихся самоизолирующего провода
10	10	Тополь белый		Ослабленное состояние. Ветви не касаются самоизолирующего провода (СИП) Корневая система не размыта	Отсутствуют
11	11	Тополь белый		Ветви не касаются самоизолирующего провода (СИП) Корневая система не размыта	Отсутствуют
12	12	Тополь белый		Ветви не касаются самоизолирующего провода (СИП) Корневая система не размыта	Отсутствуют
13	14	Тополь белый		Ослабленное состояние. Ветви не касаются самоизолирующего провода (СИП). Корневая система не размыта	Отсутствуют

Также в открытой осушительной системе на участке № 13 произрастают зеленые насаждения, а также самосевная древесно-кустарниковая растительность. С целью эксплуатации открытой осушительной системы необходимо произвести вырубку самосевной древесно-кустарниковой растительности. На момент обследования оснований для проведения омолаживающей обрезки и рубки тополей № 1 - № 12, № 14 не выявлено.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.

2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер


В. В. Кокоткина


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ведущий инженер

А. А. Сирота

(должность, подпись, фамилия, инициалы)





1-3




13



13



13



19/07/2023 12:35

9




19/07/2023 12:36

10-12, 14



19/07/2023 12:36

10-12, 14



19/07/2023 12:29


1-3



4-8



4-8



4-8



9