УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»
Орлов А. В.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1969 от « 10 » августа 20 26 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по обследованию зеленых насаждений МКУ «Калининградская служба заказчика» Косаревой Е. Ю.
(должность, фамилия, инициалы)

Начальника отдела по обследованию зеленых насаждений МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.
(должность, фамилия, инициалы)

на основании
задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-6089 от 14.07.2026)

Дворец Спорта «Автотор Арена», 236013, г. Калининград, ул. Тихоокеанская, 5

в целях
оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

мкр. А. Космодемьянского, ул. Тихоокеанская, 5

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Сосна			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют.	Отсутствуют
2	2	Черемуха			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
3	3	Черемуха			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
4	5	Сосна			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют.	Отсутствуют
5	6	Дуб черешчатый		8	Усыхающее состояние (сухостойный), ствол высотой 3 м, **больной, не подлежащий лечению и**	Санитарная рубка

					оздоровлению	
6	7	Дуб черешчатый		10	Усыхающее состояние (сухостойный), ствол высотой 5 м, **больной, не подлежащий лечению и оздоровлению**	Санитарная рубка
7	8	Береза повислая		25	Усыхающее состояние (сухостойная), ствол высотой 6 м, **больная, не подлежащая лечению и оздоровлению**	Санитарная рубка
8	9	Сосна обыкновенная		14	Усыхающее состояние (сухостойная), **больная, не подлежащая лечению и оздоровлению**	Санитарная рубка
9	10	Сосна обыкновенная		12	Усыхающее состояние (сухостойная), **больная, не подлежащая лечению и оздоровлению**	Санитарная рубка
10	11	Дуб			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
11	12	Береза повислая		19	Усыхающее состояние (сухостойная), ствол высотой 7 м, **больная, не подлежащая лечению и оздоровлению**	Санитарная рубка
12	13	Черемуха			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
13	14	Сосна обыкновенная		37, 44	Усыхающее состояние (сухостойная), **больная, не подлежащая лечению и оздоровлению**	Санитарная рубка
14	16	Сосна		60, 27	Ослабленное состояние. Дупла, наклон отсутствуют. Имеется неглубокая стволовая гниль.	Отсутствуют
15	17	Сосна обыкновенная		32	Усыхающее состояние (сухостойная), **больная, не подлежащая лечению и оздоровлению**	Санитарная рубка
16	18	Сосна обыкновенная		30	Сильно ослабленное состояние: слом ствола, что привело к прекращению роста, **больная, не подлежащая лечению и оздоровлению**	Санитарная рубка
17	19	Сосна обыкновенная		24, 15	Усыхающее состояние (сухостойная), **больная, не подлежащая лечению и оздоровлению**	Санитарная рубка
18	20	Сосна			В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
19	21	Сосна		22	Усыхающее состояние	Санитарная рубка

		обыкновенная			(сухостойная), **больная, не подлежащая лечению и оздоровлению**	

В ходе проведения обследования (30.07.2026) указанных в обращении деревьев № 4, № 15 не обнаружено. В месте произрастания зеленого насаждения № 4 обнаружен пень с разломом стволов.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» **О. А. Семибратова**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:


Ведущий инженер **Е. Ю. Косарева**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Начальник отдела* **А. С. Полянская**


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»


17
16
8 0 8 16 м


10
18
21
1
2
3
4
8 0 8 16 м



19
15
14
6
7
5
8 0 8 16 м


8
9
10
8 0 8 16 м



11
12
13
8 0 8 16 м




1-3




7



6




6-7



5



5



5




4




1




8




12




12




12




11




11




10




9




9



13




16




16



16




16




16



15




14



14




17




20




19




19




18




18



18



18



18



20



21



21