Индивидуальный предприниматель

ДУБЮК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДУБЮК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ, в лице Дубюк Тараса Михайловича, действующего на основании Свидетельства (ОГРН 3203392600006280)

Тел. +7-921-85-08-719 Email 33771110@mail.ru

лесопатолог, на основании удостоверения №502401078722 (регистрационный номер 191) от 29.03.2014г. и удостоверения №502416719650 (регистрационный номер 408) повышения квалификации ФАУ ДПО ВИПКЛХ по профессии «Специалист лесопатолог» от 23 апреля 2022 года.

Удостоверение о повышении квалификации №782417863823 от 09.11.2024г. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений» Санкт-Петербург (рег. № 247) по проф. программе «Эффективная защита декоративных растений от вредителей и болезней».

Акт (заключение)

лесопатологического (санитарного состояния) обследования

древесно-кустарниковой растительности

г. Калининград 04.08.2026 год

Мною, лесопатологом Дубюк Т.М., в присутствии представителя заказчика, проведено лесопатологическое обследование древесно-кустарниковой растительности, указанной заказчиком, с целью определения и оценки санитарного состояния древесно-кустарниковой растительности, на землях иных категорий, не входящих в состав земель лесного фонда Калининградской области, в границах, указанных представителем заказчика по адресу: Калининградская область, город Калининград, ул. Павлова, земельный участок с КН: 39:15:130910:3268, общей площадью 475 кв. м.

Обследование проведено на основании заявки гражданина Драганова Андрея Викторовича на оказание услуг от 04.08.2026г.

Обследование проведено в соответствии со шкалой категорий санитарного состояния деревьев в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в

лесах» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г.№2047), «Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020 г. №912), «Порядком проведения лесопатологического обследования и формы акта лесопатологического обследования (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020 №910), Законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений».

Всего обследовано 34 шт. (тридцать четыре) древесно-кустарниковой растительности, состоящей из 50 стволов (пятьдесят) деревьев, в том числе по породам:

Порода	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов
Деревья		
Алыча (слива вишненосная) (Prúnus cerasífera)	9	18
Туя западная (Thúja occidentális)	18	36
Слива домашняя (Prúnus doméstica)	3	6
Сосна черная (Pinus nígra)	1	2
Черемуха обыкновенная (Prúnus pádus)	3	6
Ива козья (Salix cáprea)	2	4
Вишня обыкновенная (Prúnus cérasus)	1	2
Граб обыкновенная (Carpinus betulus)	2	4
Бузина черная (Sambúcus nígra)	9	18
Черешня (вишня птичья) (Prúnus ávium)	2	4
ИТОГО	**50**	**100%**

Обследованные породы распределились следующим образом:

Категория состояния	Количество стволов (шт)	Процентное соотношение от общего количества (%)	Описание категории состояние
Деревья			
1	23	46	здоровые
2	9	18	ослабленные
3	18	36	сильно ослабленные
4	-	-	усыхающие
5	-	-	погибшие
в том числе			
5 (а)	-	-	свежий сухостой
5 (б)	-	-	свежий ветровал
5 (в)	-	-	свежий бурелом
5 (г)	-	-	старый сухостой
5 (д)	-	-	старый ветровал
ИТОГО	50	100%	

Средняя категория санитарного состояния обследованной древесной растительности – **1,9**

В соответствии со шкалой определения санитарного состояния, обследованная древесная растительность в целом определена как – ***ослабленная***

Причинами ослабления древостоя являются экологические факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на природу (физические, химические, биологические и другие), которые могут быть первичными (механические повреждения стволов деревьев, спиливание сучьев и ветвей с нарушением правил обрезки и т.д.), и косвенными (распашка земель, загрязнение почвы бытовыми и строительными отходами, строительство). Так же, на ослабление древостоя повлияли природные явления (господство преобладающих ветров, почвенные условия, перепады температурного режима).

Обследуемые деревья имеют механические повреждения, повреждения корневой системы, трещины, усыхание ветвей, отслоение коры, наклоны стволов, гнилостные заболевания. На территории присутствуют вываленные деревья и деревья с изъянами, которые могут привести к падению ствола или его части. Вокруг плодово-ягодных деревьев (Сливы, Алычи) имеется прикорневая поросль.

Средняя категория санитарного состояния обследованной древесной растительности определена как ослабленная, однако 36% деревьев имеют категорию сильно ослабленных. Земельный участок сильно захламлен строительным и бытовым мусором, основания стволов многих деревьев завалены

кусками бетонных плит и другим отходами. Если мусор засыпал корневую шейку (место перехода ствола в корень), кора в этом месте начинает мокнуть и преть. Наваленные на ствол обломки царапают и сдирают кору, через открытые раны в древесину проникают споры дереворазрушающих грибов, бактерии и вредители, все это способствует распространению гнилостных заболеваний. Насыпанный поверх земли строительный мусор, забивает поры в почве, что приводит к кислородному голоданию корневой системы деревьев. Тяжелые обломки бетона, кирпича и арматуры под собственным весом уплотняют грунт, нарушается водный баланс, вызывая загнивание корневой системы. Когда корни отмирают из-за удушья, а основание ствола подтачивает гниль, дерево теряет свою механическую прочность и оно становится **аварийным**.

На участке хаотично произрастает поросль семенного и порослевого происхождения, преимущественно бузины черной и плодово-ягодных деревьев диаметром менее 8 см. Кустарники, выросшие из-под строительного мусора, редко бывают перспективными, так как строительный мусор (куски бетона, кирпича, остатки шифера) сильно защелачивает грунт. Корни вынуждены огибать куски бетона и арматуры, они развиваются асимметрично, что делает кустарник неустойчивым. Строительный мусор плохо удерживает воду и не содержит гумуса. Растение будет постоянно страдать от засухи и "голодать". Пробиваясь сквозь острые обломки, молодые побеги часто получают механические травмы, через которые в ткани проникают грибковые и бактериальные инфекции.

Заключение по обследованию древесно-кустарниковой растительности и рекомендации по проведению профилактических мероприятий, направленных на повышение устойчивости древостоя и предотвращения неблагоприятных воздействий на древесно-кустарниковую растительность:

В целях предупреждения распространения вредных организмов рекомендуется проведения мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 «Правил санитарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 г. № 2047 и пунктом 1 «Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», утвержденных Приказом Минприроды России от 09.11.2020 г. №912.

К профилактическим мероприятиям, направленным на повышение устойчивости древостоя и предотвращения неблагоприятных воздействий на древесно-кустарниковую растительность относится лечение деревьев, заключающееся в обрезке отдельно усыхающих и поврежденных ветвей, лечении ран, санации дупел, применение химических препаратов, в том числе способом внутри стволового инъектирования деревьев. Лечение назначается на основании

прогнозных данных на начальных фазах развития очагов вредных организмов и стадиях ослабления древостоя.

В соответствии с законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений», статьи 1 (В редакции Закона Калининградской области от 30.05.2019 г. № 284), рекомендуется проведение **рубки ухода** за зелеными насаждениями на площади **203 м. кв.**

Рубки ухода за зелеными насаждениями, осуществляются путем удаления нежелательных деревьев, кустарников, опиливания (обрезки) с целью формирования крон деревьев и кустарников, и создания благоприятных условий роста лучшим деревьям, направленным на формирование устойчивых и высокопродуктивных целевых насаждений.

Комплекс мероприятий, рекомендованный при осуществлении рубки ухода:

- уход за кронами деревьев (санитарная обрезка сухих и поврежденных ветвей);
- провести уход за кронами плодово-ягодных деревьев для улучшения их санитарного состояния, улучшения аэрации и повышения качественного плодоношения;
- удаление корневой поросли диаметром до 8см для сохранения наиболее перспективных экземпляров маточных растений.
- удаление определенной части или всего нежелательного (поврежденного, засохшего, неперспективного, загущенного) подроста (поросли), диаметром до 8 см в качестве мер ухода за целевыми древесными породами (отдавая предпочтение растениям семенного происхождения);
- произвести раскряжевку и утилизацию вываленных деревьев и кустарников;
- провести расчистку площади от строительного и бытового мусора;
- организация дальнейшего наблюдения за санитарным состоянием древесно-кустарниковой растительности.

В соответствии с законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений», статьи 4 подпункта 5-1 (в ред. Закона Калининградской области от 21.05.2026 N 550) , рекомендуется проведение работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Комплекс мероприятий, рекомендуемый при осуществлении работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера:

– принять все меры для снижения аварийности деревьев любыми известными способами:

- Арбористика

- Топпинг (кардинальное снижение высоты)
- Радикальные меры (полное удаление – валка)

При необходимости применения методов лечения деревьев с применением химических препаратов, в том числе способом внутри стволового инъектирования, необходимо проведение дополнительного детального обследования по каждому дереву в отдельности в вегетационный период, для определения целесообразности лечения, выбора метода лечения, подбора видового состава химических препаратов.

Выбор конкретных мероприятий должен определяться исходя из целей использования обследованного участка.

Цель проведения рекомендуемых мероприятий:

- предотвращение распространения болезней и вредителей;
- формирование устойчивых зеленых насаждений с улучшением условий произрастания;
- улучшение эстетичности ландшафта, улучшение жизнеспособности растений, создание условий для возобновления и сохранения многообразия видового состава насаждения;
- предотвращение аварийной ситуации природного характера.

На момент обследования древесно-кустарниковой растительности, занесенной в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Калининградской области, не обнаружено.

Границы, обследуемого участка установлены заказчиком. Обследовались деревья, указанные заказчиком. Нумерация деревьев в перечетной ведомости (Приложение №1) соответствует нумерации на деревьях и подеревной съемке.

Перечётная ведомость лесопатологического (санитарного состояния) обследования древесно-кустарниковой растительности в Приложении №1 от 04.08.2026г на 2-х страницах, является неотъемлемой частью лесопатологического акта.

Представитель ИП Дубюк Т.М.
лесопатолог Дубюк Т.М. _____

ДУБЮК
ТАРАС
МИХАЙЛОВИЧ

Приложение №1 к Акту от 04.08.2026г.

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ к АКТУ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ ____б/н_____ от «04» августа 2026 года

Заказчик: гр. _____


Адрес (место расположение) земельного участка: Калининградская область,город Калининград, ул. Павлова, земельный участок с КН: 39:15:130910:3268, общей площадью 475 кв. м.

Цель обследования зеленых насаждений: определение санитарного состояния зеленых насаждений

№ п/п	Номер на подеревной съемке	Порода	Диаметр дерева на высоте 1,3м	Категория санитарного состояния	Диагностические признаки санитарного состояния дерева
1	1	Туя западная	5	1-здоровое	без признаков ослабления
2	2	Туя западная	6	1-здоровое	без признаков ослабления
3	3	Туя западная	8/4	1-здоровое	без признаков ослабления
4	4	Черешня (вишня птичья)	18	2-ослабленное	обрезка вершины
5	5	Вишня обыкновенная	6	1-здоровое	без признаков ослабления
6	6	Туя западная	3	1-здоровое	без признаков ослабления
7	7	Туя западная	2/5/3	1-здоровое	без признаков ослабления
8	8	Туя западная	8/2	1-здоровое	без признаков ослабления
9	9	Туя западная	5/6	1-здоровое	без признаков ослабления

10	10	Туя западная	5/6	1-здоровое	без признаков ослабления
11	11	Туя западная	5	1-здоровое	без признаков ослабления
12	12	Туя западная	3	1-здоровое	без признаков ослабления
13	13	Туя западная	4/3	1-здоровое	без признаков ослабления
14	14	Слива домашняя	11	2-ослабленное	механические повреждения, усыхание ветвей
15	15	Черешня (вишня птичья)	10	2-ослабленное	морозобоина у основания ствола
16	16	Сосна черная	15	1-здоровое	без признаков ослабления
17	17	Алыча	20	3-сильно ослабленное	водяные побеги, обрезка, плодовые тела грибов по стволу
18	18	Черемуха обыкновенная	18	1-здоровое	без признаков ослабления
19	19	Алыча	54	3-сильно ослабленное	наклон ствола 20 градусов, подрыв корней, обрезка, водяные побеги, гниль. **Аварийное**
20	20	Алыча	15/9	2-ослабленное	угнетение
21	21	Алыча	18/22/14/11	3-сильно ослабленное	обрезка, усыхание ветвей и водяных побегов, мелкие дупла, стволовая гниль, плодовые тела грибов на ветвях и стволе, основание ствола завалено кусками бетонных плит
22	22	Граб обыкновенный	12	2-ослабленное	механические повреждения
23	23	Бузина черная	13/12	3-сильно ослабленное	механические повреждения, отслоение коры, обрезка
24	24	Ива козья	24	3-сильно ослабленное	стволовая гниль, наклон 40 градусов, отслоение кор. **Аварийное**
25	25	Бузина черная	12	2-ослабленное	искривление ствола, усыхание ветвей, механические повреждения, основание ствола завалено кусками бетонных плит
26	26	Бузина черная	9	2-ослабленное	наклон ствола 20 градусов, угнетение
27	27	Бузина черная	11	3-сильно ослабленное	угнетение, искривление ствола, морозобойная трещина, стволовая гниль
28	28	Граб обыкновенный	58	3-сильно ослабленное	сухобокость, крона редкая, лист мелкий, бледный, усыхание кроны 60%, произрастает у проезжей части дороги. **Аварийное**
29	29	Алыча	13	2-ослабленное	искривление ствола, обильные водяные побеги, обрезка
30	30	Черемуха обыкновенная	14/11	1-здоровое	без признаков ослабления
31	31	Бузина черная	22/13/9	3-сильно ослабленное	стволовая гниль, обрезка
32	32	Бузина черная	10	3-сильно ослабленное	дупло, стволовая гниль, наклон 30 градусов, усыхание ветвей
33	33	Слива домашняя	19/7	3-сильно ослабленное	обрезка по стволу, срастание стволов, корневые отпрыски
34	34	Ива козья	21	3-сильно ослабленное	образование ствола из ветки от ствола вываленного и подгнившего дерева, заваленного кусками бетонных плит

Перечеетная ведомость составлена:
Дубюк Т.М.
(данные исполнителя) (подпись)
Дата составления перечетной ведомости: «04» августа 2026 г.



Внесено в цифровой дежурный план города (ЦДПГ)	2026	17-А-14,15	Заявка № 02091-26

- область подеревной съемки (S= 0.0475 га)
- газон и иная травяная растительность (S = 0.0470 га)

Подеревная съемка

Деж.план				г.Калининград	Масштаб	Лист	Листов
Директор	Селютина Н.С.		27.07.26	улица Павлова, КН 39:15:130910:3268	1:500	1	1
Нач.отдела	Бречка А.И.		27.07.26				
Геодезист	Чепелюк Р.А.		27.07.26				
Должность	Фамилия	Подпись	Дата				

© ООО «Городской центр геодезии»
Геоцентр