УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»
Маштаков В. А.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 2983 от « 19 » декабря 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:
Начальника отдела по обследованию зеленых насаждений МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.
(должность, фамилия, инициалы)
Ведущего инженера отдела по обследованию зеленых насаждений МКУ «Калининградская служба заказчика» Смирновой Л. В.
(должность, фамилия, инициалы)
на основании
задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-10381 от 03.12.2025)

ГБУСО КО «Центр содействия семейному устройству детей «Надежда», 236005, г. Калининград, ул. Камская, д. 2-2а

в целях
оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:
ул. Камская, 2-2а

Результаты обследования зеленых насаждений:
По вышеуказанному адресу произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен			Ветви касаются крыши здания	Обрезка ветвей, касающихся крыши здания
2	2	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	6	Клен остролистный		60	Сильно ослабленное состояние: обрыв ствола, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, возможен слом ствола, угрожает падением, **представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а**	Санитарная рубка

					также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
5	7	Липа мелколистная		61	Сильно ослабленное состояние: глубокая прикорневая гниль, стволовая гниль, заселена стволовыми вредителями, омелой, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, **представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению**	Санитарная рубка
6	8	Клен			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
7	9	Липа мелколистная		57	Сильно ослабленное состояние: дупло, глубокая прикорневая гниль, стволовая гниль, заселена стволовыми вредителями, омелой, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, **представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению**	Санитарная рубка
8	10	Клен			В кроне присутствует омела	Вырезка кустов омелы
9	11	Клен			В кроне присутствует омела	Вырезка кустов омелы
10	12	Клен			В кроне присутствует омела	Вырезка кустов омелы
11	13	Клен			В кроне присутствует омела	Вырезка кустов омелы
12	14	Липа мелколистная		74	Сильно ослабленное состояние: дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, **представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению**	Санитарная рубка
13	15	Клен			Ветви касаются ЛЭП и закрывают фонарь освещения	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП и закрывающих фонарь освещения
14	16	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	17	Клен			Ветви нависают над стадионом и футбольными воротами	Обрезка ветвей, нависающих над стадионом и

						футбольными воротами
16	23	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	24	Липа			В кроне присутствует омела. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Вырезка кустов омела
18	25	Липа			В кроне присутствует омела. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Вырезка кустов омела
19	26	Липа			В кроне присутствует омела. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Вырезка кустов омела
20	27	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	29	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
22	30	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
23	31	Клен			В кроне присутствует омела	Вырезка кустов омелы
24	32	Граб			В кроне присутствуют сухие, сломанные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломанных, зависших ветвей
25	33	Робиния			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
26	34	Клен белый		48	Сильно ослабленное состояние: слом ствола на высоте 6 м, стволовая гниль, наклон, завис на крыше строения, угрожает падением, **представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению**	Санитарная рубка
27	35	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
28	36	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
29	37	Вишня обыкновенная		22	Сильно ослабленное состояние: аварийный наклон, поднятие корневой системы, угрожает падением, **представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению**	Санитарная рубка
30	39	Липа			В кроне присутствует омела	Вырезка кустов омелы

31	4	Липа		59	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой	Омолаживающая обрезка на высоту 16 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и с вырезкой кустов омелы

32	5	Липа		45	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
33	18	Липа		46	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
34	19	Граб		45,46	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
35	20	Липа		56	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
36	21	Липа		35	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
37	22	Липа		48,27,36	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
38	28	Липа		41	Сильно разросшаяся крона. Произрастает из-под фундамента строения	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
39	38	Яблоня		43	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка

На момент обследования остальные зеленые насаждения, произрастающие по вышеуказанному адресу, находятся в здоровом, ослабленном и удовлетворительном состоянии. Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, ясень, дуб не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» **О. А. Семибратова**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:


Начальник отдела* **А. С. Полянская**


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Ведущий инженер **Л. В. Смирнова**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»


ул. Камская
2
2/2А
2–2А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10–13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
39
40
45
8 0 8 16 м



2/2А
2–2А
ул. Камская
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
41
42
43
44
8 0 8 16 м




1




1




2




2




39




39




3




3




4


12/12/2025 10:23


4


12/12/2025 10:25


5


12/12/2025 10:25

5


12/12/2025 10:28


6


12/12/2025 10:28


6


12/12/2025 10:28

6


12/12/2025 10:29


7


12/12/2025 10:29


7


12/12/2025 10:29


7




8




9



9



9




9




10-13




10-13



14




14




14



14



15




15




16




16




17




17




22




22




21




21



19




19



20



20



18




23




23




24-26




24-26




27




27



28




29 30




29 30



31 32




31 32



33



33




34




34




34



35, 36



37



38