Приложение №2
к приказу Минприроды России
от 16.09.2016 № 480

УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа
«Город Калининград»
_____ А.Н. Силанов
"06" 03 2020 г.

Акт
лесопатологического обследования №23

лесных насаждений Прибрежного участкового лесничества

Администрация городского округа «Город Калининград»

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный ☐

2. Инструментальный ☒

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Прибрежное	-	2	2	8,7

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади - га.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев.

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: приводятся в приложении 4 к Акту лесопатологического обследования.

Аварийные деревья произрастают в выделе расположенном в непосредственной близости к месту отдыха граждан, пребывающих в лесах.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева, приводятся в приложении 4 к Акту лесопатологического обследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Вид мероприятия	Запас дерева. Куб.м.	Порода	Сроки проведения
Рубка аварийных деревьев	2,84	Сосна	2020-2021г.

Ведомость перечёта аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту лесопатологического обследования).

Мероприятие необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: *Валка аварийных деревьев по частям.*

Дата проведения обследования: 13.02.2020г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования;

Ведущий инженер-лесопатолог МБУ «Городские леса» Васильева Н.С.

Подпись

Приложение 3

к акту лесопатологического обследования

Абрис участка

Прибрежное лесничество квартал 2 выд.2

М 1:10000



№ дерева	Координаты
1	54˚.64768′ 020˚.31422′
2	54˚.64768′ 020˚.31422′
3	54˚.64768′ 020˚.31422′
4	54˚.64768′ 020˚.31422′
5	54˚.64768′ 020˚.31422′
6	54˚.64768′ 020˚.31422′
7	54˚.64768′ 020˚.31422′

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Ведущий инженер-лесопатолог МБУ «Городские леса» Васильева Н.С.
Подпись
Дата составления документа 13.02.2020 г.

Телефон (4012) 95-62-78

Приложение 4

К акту лесопатологического обследования

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Мероприятие	Сроки проведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54˚.64768′ 020˚.31422′	Сосна	19	24	0,41	Живая хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались полностью, кора на стволе отсутствует . Местное поселение стволовых (отработано).	Рубка аварийных деревьев	2020-2021
2	54˚.64768′ 020˚.31422′	Сосна	19	24	0,41		Рубка аварийных деревьев	2020-2021
3	54˚.64768′ 020˚.31422′	Сосна	19	24	0,41		Рубка аварийных деревьев	2020-2021
4	54˚.64768′ 020˚.31422′	Сосна	19	24	0,41		Рубка аварийных деревьев	2020-2021
5	54˚.64768′ 020˚.31422′	Сосна	19	24	0,41		Рубка аварийных деревьев	2020-2021
6	54˚.64768′ 020˚.31422′	Сосна	19	24	0,41		Рубка аварийных деревьев	2020-2021
7	54˚.64768′ 020˚.31422′	Сосна	19	24	0,41		Рубка аварийных деревьев	2020-2021

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ведущий инженер-лесопатолог МБУ «Городские леса» Васильева Н.С.

Подпись

Дата составления документа 13.02.2020 г.

Телефон (4012) 95-62-78