УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»
Орлов А.В.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1538 от «08» июля 20 26 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по обследованию зеленых насаждений МКУ «Калининградская служба заказчика» Корнеевой А. О.
(должность, фамилия, инициалы)
Ведущего инженера отдела по обследованию зеленых насаждений МКУ «Калининградская служба заказчика» Хрущёвой К. А.
(должность, фамилия, инициалы)
Ведущего инженера отдела по обследованию зеленых насаждений МКУ «Калининградская служба заказчика» Выходцевой А. М.
(должность, фамилия, инициалы)

на основании
задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-5071 от 17.06.2026)

МАДОУ д/с № 37, 236000, г. Калининград, ул. Чернышевского, 103

в целях
оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:
ул. Чернышевского, 103

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	2	Рябина обыкновенная		18	Сильно ослабленное состояние: дупло на высоте 1,5 м, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, и плодовыми телами грибов, возможен слом ствола, **больная, не подлежащая лечению и оздоровлению.**	Санитарная рубка.
2	3	Рябина		18, 20	Ствол диаметром 18 см – усыхающее состояние:	Ствол диаметром 18 см – вырезка.

					усыхание кроны более 80 %, суховершинность, сломы ветвей, угрожает падением, **представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.** Ствол диаметром 20 см – ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют.	Ствол диаметром 20 см – мероприятия отсутствуют.
3	4	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей.
4	5	Рябина обыкновенная		35	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80 %, суховершинность, ассиметричная крона, отсутствие коры, сломы ветвей, **больная, не подлежащая лечению и оздоровлению.**	Санитарная рубка.
5	6	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей.
6	7	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей.
7	10	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви, ветви закрывают фонарь уличного освещения.	Вырезка сухих ветвей. Обрезка ветвей, закрывающих фонарь уличного освещения.
8	11	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается небольшое дупло на высоте 1,4 м.	Вырезка сухих ветвей.
9	12	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви. Ветви касаются ЛЭП.	Вырезка сухих ветвей. Выполнение работ в соответствии с разрешительным документом от 01.12.2025 № а-АОН-2848 (№ 27).
10	13	Рябина обыкновенная		25	Сильно ослабленное состояние: дупло у основания ствола, обширная стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, **больная, не подлежащая лечению и оздоровлению.**	Санитарная рубка.
11	20	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей.

12	1	Яблоня		23	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей.

13	8	Ива		22, 30, 12, 19, 12, 14, 14, 21, 15	Сильно разросшаяся крона.	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины.
14	9	Груша		22, 27	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины, с вырезкой сухих ветвей.
15	14	Алыча			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Отсутствуют.
16	15	Вишня		25, 19	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей.
17	16	Вишня		31	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей.
18	17	Яблоня		27	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей.
19	18	Яблоня		18, 21	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей.
20	19	Алыча		8, 8, 9	Разросшаяся крона.	Формовочная обрезка.

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы рябина, клен не подлежат.
На территории детского сада требуется выполнение работ по формовочной обрезке кустарников.
Ограждение территории детского сада по ул. Чернышевского, 103 вынесено за границы красных линий. Таким образом, грабы № 23 - № 37 произрастают на территории общего пользования, но фактически находятся на территории детского сада.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» **О. А. Семибратова**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер **А. О. Корнеева**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ведущий инженер **К. А. Хрущёва**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Ведущий инженер **А. М. Выходцева**


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ведущий инженер отдела по обследованию зеленых насаждений МКУ «Калининградская служба заказчика»* **А. А. Сирота**


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»



ул. Чернышевского
ул. Чкалова
ул. Фестивальная аллея
101
103
103А
144
146
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
8
16 м




1




2




2



2




2




3




4,5




6,7




8




9




10




10




11




11




11




11




12, 13




12, 13




13




13




13



14




15, 16




16 - 18



18



18



19, 20