

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1766 от «27» декабря 20 21 года

Выдан: МБУ «Чистота», 236035, г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 74

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 2060 от «24» декабря 20 21 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации, осуществления санитарной рубки

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

санитарной вырубке, обрезке, вырезке сухих ветвей

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	2	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
2	3	Клен		Нижние ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
3	4	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	5	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	6	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	8	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	9	Клен		Ветви нависают над парковкой, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над парковкой
8	10	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	11	Клен		Ветви нависают над парковкой, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над парковкой
10	12	Клен		Ветви нависают над парковкой, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над парковкой
11	13	Клен		Ветви нависают над парковкой, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над парковкой
12	14	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	15	Липа	45, 52	Ствол диаметром 45 см находится в неудовлетворительном состоянии: обширная стволовая гниль от основания до высоты 1,7 м, расщепление древесины, прикорневая гниль, искривление ствола, ассиметричная крона, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на парковку; Ствол диаметром 52 см имеет сильно разросшуюся крону, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Ствол диаметром 45 см – санитарная рубка; Ствол диаметром 52 см – формовочная обрезка
14	16	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
15	17	Клен		Ветви нависают над парковкой, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над парковкой

16	18	Клен		Ветви нависают над парковкой, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над парковкой
17	21	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
18	22	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
Итого: 1 шт. – санитарная вырубка, 7 шт. – обрезка ветвей, 3 шт. – формовочная обрезка, 8 шт. -вырезка сухих ветвей.					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. 9 Апреля, 52-58,

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 2060 от 24.12.2021 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала работ: **с момента получения данного акта**

Дата окончания работ: **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта.**

Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



[Handwritten signature]

/А.И. Запивалов/
(подпись) (ФИО)

Акт получил:

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением:

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ю. Л. Кондратьев

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О.А. Семибратова

Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С.В. Мишина

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 2060 от « 24 » декабря 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. 9 Апреля, 52-58, КН 39:15:132511:26

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ 038-16/фгр-260 от 15.12.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен		Удовлетворительное состояние: гнили, дупел, сухих ветвей не имеет	Отсутствуют
2	2	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
3	3	Клен		Нижние ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
4	4	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

5	5	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Клен		Удовлетворительное состояние: гнили, дупел, сухих ветвей не имеет	Отсутствуют
8	8	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Клен		Ветви нависают над парковкой, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над парковкой
10	10	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Клен		Ветви нависают над парковкой, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над парковкой
12	12	Клен		Ветви нависают над парковкой, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над парковкой
13	13	Клен		Ветви нависают над парковкой, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над парковкой
14	14	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	15	Липа	45, 52	Ствол диаметром 45 см находится в неудовлетворительном состоянии: обширная стволовая гниль от основания до высоты 1,7 м, расщепление древесины, прикорневая гниль, искривление ствола, ассиметричная крона, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на парковку Ствол диаметром 52 см имеет сильно разросшуюся крону, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Ствол диаметром 45 см - санитарная рубка Ствол диаметром 52 см - формовочная обрезка
16	16	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
17	17	Клен		Ветви нависают над парковкой, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над парковкой
18	18	Клен		Ветви нависают над парковкой, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над парковкой
19	19	Клен		Удовлетворительное состояние: гнили, дупел, сухих ветвей не имеет	Отсутствуют
20	20	Ясень		Удовлетворительное состояние: гнили, дупел, сухих ветвей не имеет	Отсутствуют
21	21	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью, препятствуют	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты

				движению автотранспорта	2,5 м
22	22	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

23	23	Черемуха		Нижние ветви нависают над пешеходной дорожкой, препятствуют движению пешеходов	Обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой
----	----	----------	--	--	--

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:132511:26 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

24	24	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
25	25	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
26	26	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
27	27	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
28	28	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
29	29	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 8 листах.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


В. В. Кокоткина


Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота

*- дополнительная подготовка по программе «Защита леса» (специалист-лесопатолог)





4 3 2 1



3 2 1




6



7 6 8



10 9 8



8 6 7



7




6 7 5



11




10



10

9



9

8



22/12/2021 11:28

14




23/12/2021 11:28

13



24/12/2021 11:29


12



23/12/2021 11:29

12

11




20


19



15



15



15



16




18

17



18

17




23



25

26

27




24

25



24



20



19

20



28

29



27