

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН- 2138 от « 01 » октября 2025 года

Выдан: Жилищно-строительный кооператив №8, 236044, г. Калининград, б-р Л. Шевцовой, д. 82, кв. 2

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1486 от « 25 » июля 2025 года, в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. О. Кошевого, 68-74

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	4	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	17	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
Итого: 3 шт. –вырезка сухих ветвей					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1486 от 25.07.2025;

2. Схема произрастания зеленых насаждений;

3. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»


(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 1486 от « 25 » июня 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ 5-2317-орг от 27.06.2025)

Жилищно-строительный кооператив № 8, 236044, г. Калининград, б-р Л. Шевцовой,
д. 82, кв. 2

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. О. Кошевого, 68-74, б-р Л. Шевцовой, 76-82, 84-90, 92-108

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории по ул. О. Кошевого, 68-74 произрастают зеленые
насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Слива домашняя		14	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, большая, не	Санитарная рубка

					подлежащая лечению и оздоровлению	
3	3	Вишня обыкновенная		9	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
4	4	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	5	Рябина обыкновенная		12	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
6	6	Береза			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
7	7	Липа			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
8	8	Клен			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
9	9	Граб			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
10	10	Ива		62	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
11	11	Клен			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
12	12	Клен			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
13	13	Рябина обыкновенная		13	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
14	15	Береза повислая		12	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

15	16	Тополь черный		65	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, обширная прикорневая гниль, стволовая гниль, сломы ветвей, водяные побеги, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
16	17	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	18	Ива ломкая		66, 60, 65	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
18	19	Ива ломкая		48, 27, 55	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, разлом стволов у основания, стволовая, прикорневая гниль, наклон, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
19	20	Ива		43	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
20	29	Рябина обыкновенная		10	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

Также на придомовой территории рекомендуется выполнить формовочную обрезку кустарников, обрезку ветвей (поднятие крон), нависающих над территорией.

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

21	14	Рябина обыкновенная		10	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также	Санитарная рубка
----	----	---------------------	--	----	---	------------------

					причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
--	--	--	--	--	--	--

На придомовой территории по б-ру Л. Шевцовой, 76-82 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

22	21	Робиния			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
23	22	Робиния			В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются ЛЭП	Вырезка сухих ветвей. Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
24	23	Ива белая		43, 47	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, стволовая гниль, гниль в местах спила ветвей, обильно заселена плодовыми телами грибов рода трутовик, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
25	24	Береза			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП

На придомовой территории по б-ру Л. Шевцовой, 84-90 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

26	25	Ива белая		43	Усыхающее состояние: слом ствола на высоте 8 м, что привело к прекращению роста, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
27	26	Тополь		48	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
28	27	Тополь		58	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка

На придомовой территории по б-ру Л. Шевцовой, 92-108 произрастают зеленые насаждения, в том числе:


29	28	Клен			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
----	----	------	--	--	--------------------	--------------------------------

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»


О. А. Семибратова

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер



В. В. Кокоткина

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ведущий инженер*





А. А. Сирота


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»


б-р Л. Шлевицовой





- ①
- ②
- ③
- ④





- ⑤
- ⑥
- ⑦














1




2




3



3



4




4




5




5




6




4-9




11 12



10



10




12, 11




15



16




17




18




19




19




19




19




19




19



20




21,22



22


21



22




23




23




23



23



23




28

24




25





25

25




25




24

26




24


26




13




14




14



29



15



15