

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ **1258** от «**29**» **октября** 20 **20** года

Выдан: ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области», 236006, г. Калининград, просп. Московский, д. 188

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ **1716** от «**29**» **октября** 20 **20** года

в целях:

исполнения предписания главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 23.10.2020 № 10/м/1242

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, вырезке сухих ветвей

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	1	Липа	40	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, годичный прирост слабый, обильно заселена плодовыми телами грибов, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
2	2	Липа	75	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, флагообразная крона, стволовая гниль, разрушение структуры древесины, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
3	3	Липа	52	Неудовлетворительное состояние: сквозная трещина ствола на высоте 2 м, обширная стволовая гниль, прикорневая гниль, усыхание кроны более 80%, суховершинность, возможен разлом ствола, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
4	4	Каштан	79	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, отсутствует годичный прирост, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
5	5	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Липа		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 21 см	Вырубка сухой вершины диаметром 21 см
7	7	Граб	60	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, обширная	Вырубка

				стволовая гниль до высоты 6 м, трещина ствола, обильно заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, возможен разлом ствола, угрожает падением	
8	8	Граб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Ясень	110	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, многочисленные сломы скелетных ветвей, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
11	11	Ясень		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 19 см, сухие ветви	Вырубка сухой вершины диаметром 19 см, вырезка сухих ветвей
12	12	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	13	Граб	31	Сухостойный, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
14	14	Ива	55	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, аварийный наклон в сторону проезжей части, угрожает падением	Вырубка
15	15	Липа	49	Сухостойная, угрожает падением	Вырубка
16	16	Граб	30	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
17	17	Граб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	18	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	19	Граб	46	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, многочисленные сломы скелетных ветвей, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
20	20	Граб	45	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, обширное сквозное дупло у основания, обширная стволовая, прикорневая гниль, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
21	21	Липа	61	Сухостойная, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
22	22	Граб	32	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, отслоение коры, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
23	23	Каштан	60	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, обширное отслоение коры, трещина ствола, возможен слом ствола, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
24	24	Каштан	48	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, отслоение коры,	Вырубка

				угрожает падением на проезжую часть	
25	25	Каштан	52	Сухостойный, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
26	26	Граб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
27	27	Клен	63	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, обширное дупло, пораженное огнем, трещина ствола, возможен слом ствола, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
28	28	Липа	74	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 95%, суховершинность, обильно заселена плодовыми телами грибов, омелой, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
29	29	Ясень	65	Сухостойный, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
30	30	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
31	31	Ясень	74	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
Итого: 21 шт. – вырубка, 2 шт. –вырубка сухой вершины, 9 шт. –вырезка сухих ветвей.					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном

ул. Энергетиков (от ул. Подп. Емельянова до ул. Дзержинского)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 1716 от 29.10.2020 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала работ: **с момента получения данного акта**

Дата окончания работ: **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

Заместитель главы администрации
председатель комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»


(подпись)

/ А.А. Купцов /
(ФИО)

М.П.

Акт получил:

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением:


Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по выручке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»


(должность, подпись, ф.и.о.)

 Ю. Л. Кондратьев

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 М.А. Павлова


Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 О.А. Семибратова

























31 30 29
ул. Дзержинская

ул. Дзержинская

231