

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1610 от « 27 » декабря 2023 года

Выдан: **МБУ «Гидротехник», 236022, г. Калининград, ул. Косм. Леонова, д. 366**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-2108** от « **27** » **декабря** **20 23** года,

в срок (период) **не позднее 10 (десяти) дней с момента получения данного акта**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Аксакова, 104**

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

в целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера (ремонт подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений)**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Клен остролистный	7, 8, 10	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют, произрастает в зоне проведения ремонтных работ ливневой канализации, корнями разрушает сеть ливневой канализации	Вырубка с корчевкой пня
2	2	Клен остролистный	21	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют, произрастает в зоне проведения ремонтных работ ливневой канализации, корнями разрушает сеть ливневой канализации	Вырубка с корчевкой пня
3	3	Дуб черешчатый	23	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют, произрастает в зоне проведения ремонтных работ ливневой канализации, корнями разрушает сеть ливневой канализации	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 3 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:


1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-2108 от 27.12.2023 года;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись) В.Б. Борисов
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Маштаков В. А.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 2108 от « 27 » декабря 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.
(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-9034 от 14.12.2023)

МБУ «Гидротехник», 236022, г. Калининград, ул. Косм. Леонова, д. 49

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Аксакова, 104

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен остролистный		7, 8, 10	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют, произрастает в зоне проведения ремонтных работ ливневой канализации, корнями разрушает сеть ливневой канализации	Вырубка
2	2	Клен остролистный		21	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют, произрастает в зоне проведения	Вырубка

					ремонтных работ ливневой канализации, корнями разрушает сеть ливневой канализации	
3	3	Дуб черешчатый		23	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют, произрастает в зоне проведения ремонтных работ ливневой канализации, корнями разрушает сеть ливневой канализации	Вырубка

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер


В. В. Кокоткина

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ведущий инженер

А. А. Сирота

(должность, подпись, фамилия, инициалы)





2

1



3