

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 44 от « 27 » января 2020 года

Выдан: КГУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области», 236006, г. Калининград, просп. Московский, д. 188

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 55 от « 27 » января 2020 года

в целях:

исполнения Предписания Главного Государственного инспектора безопасности дорожного движения Калининградской области от 27.11.2019 № 19/5528

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	1	Ясень	71	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, трещину ствола, сломы скелетных ветвей, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
2	2	Ясень	75	Сухостойный, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
3	3	Ясень	69	Сухостойный, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
4	4	Ясень	62	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
5	5	Клен	50	Удовлетворительное состояние, угрожает безопасности дорожного движения	Вырубка
6	6	Ясень	77	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, сломы скелетных ветвей, возможен слом вершины, угрожает падением	Вырубка
7	7	Ясень	81	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, усыхание скелетных ветвей, большое количество водяных побегов, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
8	8	Липа	58	Удовлетворительное состояние, угрожает безопасности дорожного движения	Вырубка
9	9	Липа	80	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, дупло, стволую гниль, трещину ствола, заселена стволыми вредителями, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка

10	10	Липа	60	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, сломы скелетных ветвей, суховершинность, угрожает падением	Вырубка
11	11	Липа	72	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, дупло, механические повреждения ствола, стволую гниль, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
12	12	Липа	75	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, суховершинность, стловую гниль, обильное отслоение коры, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
13	13	Липа	75	Неудовлетворительное состояние: имеет сквозное дупло, обширную стловую гниль, заселена стловыми вредителями, поражена огнем, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
14	14	Липа	58	Неудовлетворительное состояние: имеет обширное сквозное дупло на высоте 2 м, стловую гниль, слом вершины, заселена стловыми вредителями, угрожает падением	Вырубка
15	15	Липа	46	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 95%, суховершинность, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
16	16	Липа	62	Неудовлетворительное состояние: имеет дупло, стловую, прикорневую гниль, заселена стловыми вредителями, угрожает падением	Вырубка
17	17	Липа	74	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, дупло, прикорневую гниль, заселена стловыми вредителями, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
18	18	Липа	65	Неудовлетворительное состояние: имеет многочисленные дупла, усыхание кроны, сломы скелетных ветвей, стловую гниль, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
19	19	Липа	49	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, стловую гниль, дупла, сухобочину, угрожает падением	Вырубка
20	20	Липа	43	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, наклон, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
21	21	Липа	66	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, морозобойную трещину, гниль корневых лап, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
22	22	Липа	62	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, наклон, прикорневую гниль, заселена стловыми вредителями, угрожает падением	Вырубка
23	23	Липа	43	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, обширную гниль корневой шейки, усыхание скелетных ветвей, возможен слом ствола, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
24	24	Липа	47	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, сломы скелетных ветвей, прикорневую гниль, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
25	25	Липа	43	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, стловую гниль, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка

26	26	Липа	50	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, стволую гниль, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением	Вырубка
27	27	Груша	69	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, стволую гниль, угрожает падением	Вырубка
28	28	Липа	77	Неудовлетворительное состояние: имеет обширное сквозное дупло, стволую, прикорневую гниль, наклон, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
29	29	Липа	58	Неудовлетворительное состояние: имеет сильное механическое повреждение ствола у основания, наклон, угрожает падением	Вырубка
30	30	Липа	61	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, трещину ствола, дупло, стволую гниль, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
31	31	Липа	54	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, дупло, прикорневую, стволую гниль, угрожает падением	Вырубка
32	32	Липа	46	Неудовлетворительное состояние: имеет сквозное дупло, стволую, прикорневую гниль, расщепление древесины, возможен слом ствола, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
33	33	Ясень	33	Сухостойный, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
34	34	Липа	55	Неудовлетворительное состояние: имеет обширное дупло, стволую гниль, усыхание кроны, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
35	35	Ясень	47	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, механические повреждения ствола, стволую, прикорневую гниль, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
36	36	Ясень	65	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 80%, многочисленные сломы скелетных ветвей, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
37	37	Ясень	72	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 85%, многочисленные сломы скелетных ветвей, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
38	38	Ясень	69	Сухостойный, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
39	39	Ясень	60	Сухостойный, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
40	40	Ясень	47	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, механическое повреждение ствола, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
41	41	Ясень	47	Сухостойный, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
42	42	Ясень	63	Сухостойный, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
43	43	Ясень	26	Сухостойный, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка

44	44	Ясень	58	Сухостойный, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
45	45	Ясень	72	Сухостойный, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
46	46	Ясень	58	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 80%, суховершинность, многочисленные сломы скелетных ветвей, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
47	47	Ясень	52	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 95%, сломы скелетных ветвей, угрожает падением	Вырубка
48	48	Ясень	68	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, сломы скелетных ветвей, трещину ствола, сухобочину, угрожает падением	Вырубка
49	49	Ясень	83	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, сломы скелетных ветвей, угрожает падением	Вырубка
50	50	Ясень	46	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 80%, многочисленные сломы, скелетных ветвей, механические повреждения ствола, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
51	51	Ясень	74	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 80%, многочисленные сломы скелетных ветвей, механические повреждения ствола, сухобочину, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
52	52	Ясень	74	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, сломы скелетных ветвей, большое количество водяных побегов, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
53	53	Ясень	76	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 90%, многочисленные сломы скелетных ветвей, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
54	54	Ясень	82	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны более 95%, многочисленные сломы скелетных ветвей, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
55	55	Ясень	44	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, стволую гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
56	56	Ясень	87	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, многочисленные сломы скелетных ветвей, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
57	57	Яблоня	36	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, дупло, стволую гниль, наклон в сторону проезжей части, угрожает падением	Вырубка
58	58	Ясень	73	Неудовлетворительное состояние: имеет усыхание кроны, сломы скелетных ветвей, механические повреждения ствола, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка
Итого: 58 шт. – вырубка					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

шос. Люблинское

(а/д «Чкаловск-Люблино-Взморье»: км 0+595 (справа); 0+600 (справа); 0+610 (справа); 0+615 (справа); 0+783 (слева); 0+786 (справа); 0+800 (слева); 0+834 (слева); 0+900 (слева); 1+594 (слева); 1+598 (слева); 1+600 (слева); 1+602 (справа); 1+650 (справа); 1+700 (слева); 1+810 (справа); 1+813 (справа); 1+817 (справа); 1+820 (слева); 1+825 (слева); 2+078 (слева); 2+074 (справа); 2+140 (справа); 2+190 (справа); 2+300 (справа); 2+232 (слева); 3+455 (справа); 3+485 (слева); 3+650 (слева); 3+700 (справа); 3+795 (справа); 3+800 (справа); 3+806 (справа); 3+860 (справа); 3+920 (справа); 3+970 (справа); 4+015 (слева); 4+070 (слева); 4+200 (справа); 4+205 (справа); 4+190 (слева); 4+193 (слева); 4+197 (слева); 4+201 (слева); 4+206 (слева); 4+210 (слева); 4+215 (слева); 4+218 (слева); 4+222 (слева); 4+620 (справа); 4+680 (слева); 4+720 (справа); 4+724 (справа); 4+727 (справа); 4+736 (справа); 4+741 (справа); 4+746 (справа); 4+749 (справа))

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 48 от 23.01.2020 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала работ: с момента получения данного акта

Дата окончания работ: не позднее 10 (десяти) дней с момента получения данного акта

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.




(подпись) /А. А. Купцов/
(ФИО)

Акт получил:

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением:


Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Начальник управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)


С. А. Васильева

Члены комиссии:


Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)


А. А. Сирота


Ведущий специалист


(должность, подпись, ф.и.о.)


В. А. Лунькова


























50

51



52

53

54

55

ш. Люблинское





57




58



1



2




3



4



5



6




7



51



51



50




52



53




52-55



55



56



57



29



35



35



34



34



36



37



38




39




9



8



13



13




10



11

12



11



12




15



14



14



16



16



16



17




17



17



18



33



32




32



31



31




30




30




30



29



22



23




23



25



26



26



28



28




28



18



19




19



19




20



21




21



22




9



9




40



40



41



42



43



44



46



47



48