

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-958 от « 7 » сентября 2022 года

Выдан: ООО «МОЙ КВАРТАЛ», 236023, г. Калининград, просп. Советский, д. 49

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1333 от « 6 » сентября 20 22 года,

в срок (период) вырубка, обрезка - не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта, омолаживающую и формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Марш. Борзова, 2-10

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

в целях: ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1	5	Вишня		Ветви касаются стены многоквартирного дома	Обрезка ветвей, касающихся стены многоквартирного дома
2	8	Алыча		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 5 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
3	10	Липа		Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
4	11	Липа		Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
5	12	Липа		Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
6	13	Липа		Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
7	14	Липа		Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
8	15	Вишня	24	Сильно ослабленное состояние: дупло у основания с отсутствием древесины, прикорневая, стволовая	Вырубка с корчевкой пня

				гниль, аварийный наклон, угрожает падением на тротуар, остановочный пункт общественного транспорта, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
9	16	Липа		Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
10	17	Алыча		Ветви касаются стены многоквартирного дома	Обрезка ветвей, касающихся стены многоквартирного дома
Итого: 1 шт. – вырубка, 6 шт. – формовочная обрезка, 1 шт. – омолаживающая обрезка, 2 шт. – обрезка ветвей					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1333 от 06.09.2022 года;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)

М.П.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Кондратьев Ю. Л.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 1333 от « 06 » сентября 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.
(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического
лица (№ 3-КГХиС-1615 от 19.08.2022)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Марш. Борзова, 2-10

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Вишня	5, 3, 2	Ослабленное состояние, произрастает из-под отмостки многоквартирного дома, разрушая ее	Вырубка
2	2	Вишня	3, 3, 2	Ослабленное состояние, произрастает из-под отмостки многоквартирного дома, разрушая ее	Вырубка
3	3	Вишня	15	Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют, произрастает	Отсутствуют

				на расстоянии 1,53 м от стены многоквартирного дома	
4	4	Вишня	7	Усыхающее состояние (сухостойная)	Вырубка
5	5	Вишня		Ветви касаются стены многоквартирного дома, произрастает на расстоянии 2,35 м от стены многоквартирного дома	Обрезка ветвей, касающихся стены многоквартирного дома
6	6	Липа		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют, произрастает на расстоянии 2,17 м от стены многоквартирного дома	Отсутствуют
7	7	Вишня	5, 5	Усыхающее состояние (сухостойная)	Вырубка
8	8	Алыча		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 5 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9	9	Вишня	7	Усыхающее состояние (сухостойная)	Вырубка
10	10	Липа		Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
11	11	Липа		Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
12	12	Липа		Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
13	13	Липа		Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
14	14	Липа		Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
15	15	Вишня	24	Сильно ослабленное состояние: дупло у основания с отсутствием древесины, прикорневая, стволовая гниль, аварийный наклон, угрожает падением на тротуар, остановочный пункт общественного транспорта, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
16	16	Липа		Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
17	17	Алыча		Ветви касаются стены многоквартирного дома	Обрезка ветвей, касающихся стены многоквартирного дома

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


С. А. Галкина





31/08/2022 11:01

9




31/08/2022 11:04

1-9



31/08/2022 11:06

10-14



31/08/2022 11:06

15



31/08/2022 10:59

3

-


4



31/08/2022 10:59

6

3,4



31/08/2022 11:00


5



31/08/2022 11:01


9

8




16

14



14



10-14



2,1

