

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-874 от «21» июля 2023 года

Выдан: **МБУ «Чистота», 236022, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74**

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений:

№ а-ОЗН-1081 от «21» июля 2023 года,

в срок (период) не позднее 2 (двух) месяцев с момента получения данного акта;
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: г. Калининград (КН 39:15:000000:14318)

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер)
(при наличии)

в целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/ п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	14	Ива		В кроне присутствуют сломленные, зависшие ветви	Вырезка сломленных, зависших ветвей
Итого: 1 шт. – вырезка					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений от 21.07.2023 № а-ОЗН-1081;

2. схема расположения зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

и.о. председателя комитета городского хозяйства
и строительства

администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.



(подпись)

/В. А. Маштаков/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-1081 от « 21 » 07 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-4693 от 30.06.2023)

МБУ «Дирекция ландшафтных парков», 236022, г. Калининград, ул. Офицерская, 5

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

пр-кт Мира, (КН 39:15:111109:119, КН 39:15:000000:12248), г. Калининград (КН 39:15:111019:626, КН 39:15:000000:14318, КН 39:15:111019:625)

Результаты обследования зеленых насаждений:

На земельном участке кадастровым номером 39:15:111109:119 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Ольха черная	52	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка
2	2	Клен белый	18	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба	Санитарная рубка

				имуществу	
--	--	--	--	-----------	--

На земельном участке кадастровым номером 39:15:000000:12248 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

3	3	Ольха черная	48	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка
4	4	Ольха черная	88	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка

На земельном участке кадастровым номером 39:15:111019:626 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

5	5	Вяз шершавый	30	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка
6	6	Клен остролистный	61	Сильно ослабленное состояние: обширная прикорневая, стволовая гниль, оголение корневой системы вследствие падения одного ствола, возможно падение и слом второго ствола, угрожает падением на пешеходную зону, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка
7	7	Ольха черная	54	Сильно ослабленное состояние: слом ствола на высоте 5 м, видимое движение грунта, размыв корневой системы. Угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка
8	8	Клен белый	38	Ослабленное состояние: сильное оголение коревой системы, произрастает на подпорной стене береговой полосы ручья, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также	Санитарная рубка

				причинения имуществу	ущерба
9	9	Клен остролистный	52	Сильно ослабленное состояние: обширное глубокое дупло с отсутствием древесины более 80%.стволовая, прикорневая гниль, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка
10	10	Вяз шершавый	14	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка
11	11	Липа мелколистная	16	Ослабленное состояние: оголение корневой системы, вследствие ее размыва, движение грунта, зависла на соседнем дереве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка
12	12	Липа мелколистная	18	Ослабленное состояние: оголение корневой системы, вследствие ее размыва, движение грунта, зависла на соседнем дереве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка

На земельном участке кадастровым номером 39:15:000000:14318 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

13	13	Ива белая	16	Ослабленное состояние: оголение корневой системы, вследствие ее размыва, движение грунта, зависла на соседнем дереве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка
14	14	Ива		В кроне присутствуют сломленные, зависшие ветви	Вырезка сломленных, зависших ветвей

На земельном участке кадастровым номером 39:15:111019:625 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

15	15	Клен остролистный	23	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка
16	16	Вяз шершавый	14	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка
17	17	Клен остролистный	28	Ослабленное состояние: оголение корневой системы, вследствие ее размыва, движение грунта, наклон, угрожает падением пешеходную зону, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка
18	18	Клен остролистный	29,19	Ослабленное состояние: оголение корневой системы, вследствие ее размыва, движение грунта, аварийный наклон, угрожает падением пешеходную зону, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка
19	19	Ясень обыкновенный	88	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы ветвей, обширная гниль корневых лап, угрожает падением пешеходную зону, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Санитарная рубка

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер


А. А. Сирота


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Ведущий инженер


В. В. Кокоткина


(должность, подпись, фамилия, инициалы)














ул. А. Донского

Б

8 0 8 16 м












8




8




9



9




9



10



10




11, 12



14/07/2023 12:26

11, 12




14/07/2023 12:26

11, 12



14/07/2023 12:34

13




14/07/2023 12:34



13




14



14





15




17



17



16, 17



16

17




18



18




18



18




19




19



19




2 3 1



2




4




4




4



6




6




6




5



5




7



7



7



8