

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 2039 от « 22 » ноября 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-7916 от 08.11.2024)

ГП КО «Водоканал», 236023, г. Калининград, пр-кт Советский, д. 107

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Первомайская (КН 39:15:131816:79)

Результаты обследования зеленых насаждений:

На земельном участке с вышеуказанным кадастровым номером произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Ива ломкая		28,25,32	Ослабленное состояние: произрастает на камере водопровода, разрушая ее, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
2	2	Ива козья		11	Ослабленное состояние: произрастает на камере водопровода, разрушая ее, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка

3	3	Вяз шершавый		9,8	Ослабленное состояние: произрастает на камере водопровода, разрушая ее, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
4	4	Ива ломкая		33	Ослабленное состояние: произрастает на камере водопровода, разрушая ее, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
5	5	Ива козья		10	Ослабленное состояние: произрастает на камере водопровода, разрушая ее, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
6	6	Ива козья		8,15	Ослабленное состояние: произрастает на камере водопровода, разрушая ее, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
7	7	Осина		20	Ослабленное состояние: произрастает на камере водопровода, разрушая ее, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства/администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина





1-7



1-7




1-



2-7



2-6



2-6