

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1397 от « 21 » ноября 2022 года

Выдан: **МБУ «Чистота», 236022, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1797 от « 31 » ноября 20 22 года,

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **мкр. А. Космодемьянского, ул. Челюскинская,
ул. Славянская, ул. Механическая, ул. Макаренко**

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
при наличии)*

в целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	30557	Липа мелколистная	69	Сильно ослабленное состояние: обширное глубокое дупло у основания. Стволовая, прикорневая гниль, наклон, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
2	30558	Липа мелколистная	85	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением на проезжую часть, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
3	30559	Липа мелколистная	70	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая гниль до высоты 4 м, трещина ствола до высоты 4 м, дупло, прикорневая гниль, наклон, возможен разлом ствола, большая прикорневая поросль, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня, удаление прикорневой поросли
4	10	Липа мелколистная	40	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 4 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1797 от 21.11.2022 года;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.



(подпись)

/А.И. Запивалов/

(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1797 от « 21 » ноября 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (№ и-КГХиС-19293 от 17.11.2022)

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Кондратьев Ю. Л., 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

мкр. А. Космодемьянского, ул. Челюскинская, ул. Славянская, ул. Механическая, ул. Макаренко

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	30546	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей нависающих над проезжей частью
2	30547	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей нависающих над проезжей частью
3	30548	Липа		Ветви нависают над проезжей частью,	Обрезка ветвей нависающих над

				препятствуют движению автотранспорта	проезжей частью
4	30549	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 4 м и обрезка ветвей, нависающих над проезжей частью
5	30550	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 4 м и обрезка ветвей, нависающих над проезжей частью
6	30551	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта, присутствует большая прикорневая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 4 м и обрезка ветвей, нависающих над проезжей частью, удаление прикорневой поросли
7	30552	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей нависающих над проезжей частью
8	30554	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей нависающих над проезжей частью
9	30555	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей нависающих над проезжей частью
10	30557	Липа мелколистная	69	Сильно ослабленное состояние: обширное глубокое дупло у основания. Стволовая, прикорневая гниль, наклон, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
11	30558	Липа мелколистная	85	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением на проезжую часть, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
12	30559	Липа мелколистная	70	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая гниль до высоты 4 м, трещина ствола до высоты 4 м, дупло, прикорневая гниль, наклон,	Вырубка удалением прикорневой поросли с

				возможен разлом ствола, большая прикорневая поросль, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
13	30560	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта, присутствует большая прикорневая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 4 м и обрезка ветвей, нависающих над проезжей частью, удаление прикорневой поросли
14	30561	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта, присутствует большая прикорневая поросль	Обрезка ветвей, нависающих над проезжей частью, удаление прикорневой поросли
15	1	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей нависающих над проезжей частью
16	2	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей нависающих над проезжей частью
17	3	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей нависающих над проезжей частью
18	4	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей нависающих над проезжей частью
19	5	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей нависающих над проезжей частью
20	6	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей нависающих над проезжей частью
21	7	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей нависающих над проезжей частью
22	8	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей нависающих над проезжей частью
23	9	Липа		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей нависающих над проезжей частью
24	10	Липа мелколистная	40	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет	Вырубка

				угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
25	11	Клен		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над проезжей частью
26	12	Клен		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над проезжей частью
27	13	Дуб		Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над проезжей частью

Вдоль ул. Макаренко и ул. Механическая необходимо произвести формовочную обрезку кустарников, ветви которых препятствуют движению пешеходов и автотранспорта.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина













30546, 30547



30548




30548



30550, 30551, 30552



30551, 30552




30554, 30555




30554



30554




30554



30557



30558



30558




30559




30559



30559



30559




30559




30559



30560, 30561





1-10




2-10



1



11



12



13