

Схема зеленых насаждений, подлежащих вырубке

Ведомость зеленых насаждений, подлежащих вырубке



№ п/п	Наименование	φ ствола	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева
1	Клен	26	Дупло, механическое повреждение, имеет наклон в сторону дороги
2	Клен	30	Дупло, механическое повреждение, имеет наклон в сторону дороги
3	Клен	33	Дупло, наличие сухих скелетных ветвей, механическое повреждение, имеет сильный наклон в сторону дома
4	Клен	27,8	Без повреждений
5	Клен	22	Без повреждений
6	Клен	69	Наличие сухих скелетных ветвей, механическое повреждение, имеет сильный наклон в сторону дома, усыхающая (усохшая) вершина
7	Клен	36	Поражение оملей, механическое повреждение, повреждение коры паразитами
8	Клен	24	Наличие сухих скелетных ветвей
9	Боярышник	21,28,10,8,8	Дупло, гниль, поражение оملей, механическое повреждение, наличие сухих скелетных ветвей, сухобочина
10	Боярышник	18,5,6,8	Дупло, гниль, поражение оmlей, механическое повреждение, наличие сухих скелетных ветвей, сухобочина
11	Клен	21,50	Наличие сухих скелетных ветвей, поражение оmlей, механическое повреждение, имеет сильный наклон в сторону дома

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

12/21-ПБ					
Проект реконструкции зеленых насаждений на территории, прилегающей к домам №93ж, №95ж по ул.Курортной					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Чернышева			
Исполнил		Бельтюгова			
Н.контр.		Пашков			
Заказчик: В.Н. Чернуха				Стадия	Лист
				П	2
Схема зеленых насаждений, подлежащих вырубке М 1:500, Ведомость зеленых насаждений, подлежащих вырубке				Листов	
				000 «СД-проект»	