

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН- 836 от « 16 » мая 2025 года

Выдан: ООО «Стройинвестрегион – Калининград», 236040, г. Калининград,
ул. Ген. – лейт. Озерова, 63

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-140 от « 06 » февраля 20 25 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Ген. – лейт. Озерова, 63

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

в целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	39	Липа		Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
2	40	Клен		Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
3	41	Клен		Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
4	42	Клен		Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
5	43	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	44	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	46	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	47	Бук		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	49	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	52	Клен		В кроне присутствует сухая вершина	Вырезка сухой вершины
Итого: 4 шт. – вырезка кустов омелы, 5 шт. - вырезка сухих ветвей, 1 шт. - вырезка сухой вершины					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-140 от 06.02.2025;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

И.о. председателя комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

(подпись) /В.А. Маштаков/
(ФИО)

М.П.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 140 от « 06 » февраля 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ 5-403-н от 14.01.2025)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Азовская – ул. Ген. – лейт. Озерова (КН 39:15:131828:1755), ул. Ген. – лейт. Озерова, 63, 65, 67, ул. Азовская, 4

Результаты обследования зеленых насаждений:

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:131828:1755 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
2	2	Клен			Ствол обмотан электрогирляндой	демонтаж электрогирлянды
3	3	Клен остролистный		40	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, заселен омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба	Санитарная рубка

					имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
4	4	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
5	5	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
6	6	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
7	7	Клен			В кроне присутствуют сухая вершина, омела	Вырезка сухой вершины, кустов омелы
8	8	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
9	9	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
11	11	Клен			В кроне присутствуют сухая вершина, омела	Вырезка сухой вершины, кустов омелы
12	12	Клен остролистный		37	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, обильно заселен омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
13	13	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
14	14	Клен			В кроне присутствуют сухая вершина, омела	Вырезка сухой вершины, кустов омелы
15	15	Клен остролистный		46	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, обильно заселен омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
16	16	Клен остролистный		30,29	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, отслоение коры, обильно заселен омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не	Санитарная рубка

					подлежащий лечению и оздоровлению	
17	17	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
18	18	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
19	19	Клен			В кроне присутствует сухая вершина	Вырезка сухой вершины
20	20	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
21	21	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
22	22	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
23	23	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
24	24	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, сухая вершина, омела	Вырезка сухих ветвей, сухой вершины, кустов омелы
25	25	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
26	26	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
27	27	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
28	28	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
29	29	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
30	30	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
31	31	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
32	32	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
33	33	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, сухая вершина	Вырезка сухих ветвей, сухой вершины
34	34	Липа мелколистная		69	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы ветвей, обильно заселена омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
35	35	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, сухая вершина	Вырезка сухих ветвей, сухой вершины
36	36	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы

37	37	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
38	38	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
39	54	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
40	55	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
41	56	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
42	57	Ива белая		133	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, стволовая, прикорневая гниль, сломы вершин и скелетных ветвей, обильно заселена плодовыми телами грибов, омелой, стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
43	58	Ива белая		131	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны более 50%, суховершинность, трещины коры, множественный сломы ветвей, обильно заселена омелой, стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
44	59	Граб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
45	60	Граб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
46	61	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
47	62	Клен			В кроне присутствует сухая вершина	Вырезка сухой вершины
48	63	Ива белая		121	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, стволовая гниль, сломы скелетных ветвей, заселена плодовыми телами грибов, омелой,	Санитарная рубка

					стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
49	64	Ива белая		134	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, слом вершин на высоте 6 м, стволовая, прикорневая гниль, заселена омелой, стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
50	65	Ива			В кроне присутствуют сухие, сломанные, зависшие ветви, омела	Вырезка сухих, сломанных, зависших ветвей, кустов омелы
51	66	Липа			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
52	67	Липа			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
53	68	Ива			В кроне присутствуют сухие, сломанные, зависшие ветви, омела	Вырезка сухих, сломанных, зависших ветвей, кустов омелы
54	69	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
55	70	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
56	71	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
57	72	Боярышник однопестичный		29	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, суховершинность, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
58	73	Ива ломкая		53	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, заселена стволовыми вредителями, плодовыми	Санитарная рубка

					телами грибов рода трутовик, на стволе наблюдается большое количество вылетных отверстий, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
59	74	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
60	76	Боярышник			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
61	77	Ясень обыкновенный		48	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

На территории по ул. Ген. – лейт Озерова, 63 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
62	39	Липа			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
63	40	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
64	41	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
65	42	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
66	43	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
67	44	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
68	45	Липа мелколистная		44	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы ветвей, слабый прирост, обильно заселена омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба	Санитарная рубка

					имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
69	46	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
70	47	Бук			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
71	48	Бук лесной		75	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, отслоение коры, сломы скелетных ветвей, стволовая гниль по всей высоте ствола, глубокая прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
72	49	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
73	50	Ольха черная		41	Усыхающее состояние, с (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
74	51	Ольха черная		31	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, стволовая гниль, заселена стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
75	52	Клен			В кроне присутствует сухая вершина	Вырезка сухой вершины

На территории по ул. Ген. – лейт Озерова, 65 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

39:15; 111828, 82

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
76	53	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На территории по ул. Ген. – лейт Озерова, 67 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
77	75	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На территории по ул. Азовская, 4 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
78	78	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
79	79	Липа			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
80	80	Клен остролистный		58	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, обильно заселен омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
81	81	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
82	82	Клен			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
83	83	Клен остролистный		56	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, обрыв 50% ствола в результате разлома вершин, сломы скелетных ветвей, обильно заселен омелой, большая парусность кроны, угрожает	Санитарная рубка

					падением на пешеходную дорожку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
84	84	Граб обыкновенный		45	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, отслоение коры, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


В. В. Кокоткина


Ведущий инженер отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота


*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»








ул. Генерал-лейтенанта Озерова














54



55

56




55

56



57




57




57




57




57




58



58



58




68


63 65




31/01/2025 10:54



31/01/2025 10:55



31/01/2025 10:56




31/01/2025 10:59

65




31/01/2025 10:59

66, 67
1



31/01/2025 10:59

66, 67




59




59




60




62



62



52



50

51




50


51




49



49




48



48




53




53




69, 70



69, 70



71




72



72




73




73




73



74




75




75




76




79 80




78



78




80



80




82, 81




82, 81




77




77




83




84




84



1




1




3

2




3


2



7 6




7 6




5


8




5 4




37 36




37 36



8-20




8-20




11-16




11-16




15




15




16, 17




16, 17




18-20



18, 19, 20




30/01/2025 11:58




30/01/2025 12:00

20, 18




30/01/2025 12:01

21



30/01/2025 12:01

21



30/01/2025 12:01


22, 23




22, 23



24, 25




24, 25




26 27



26 27




28, 29




28, 29




30-32




30-32



33




33




34

35




34


35



38




43



44

43



42





42




40, 41




40, 41



45




45




46



46



47



47