

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету, вырубке  
(сносу) зеленых насаждений и  
компенсационному озеленению на территории  
городского округа «Город Калининград»  
В.А. Маштаков

(фамилия, инициалы)

АКТ

ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ И КАЧЕСТВА РАБОТ

**№ а-АКО-65 от « 16 » сентября 2024 г.**

по компенсационному озеленению

(указать: компенсационному озеленению либо реконструкции зеленых насаждений и/или пересадке зеленых насаждений)

Комиссия в составе:

главного специалиста отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии  
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город  
Калининград» Айдаровой Ю.В.

консультанта отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета  
городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»  
Гончаровой Н.В.

составила настоящий акт по результатам натурного обследования зеленых насаждений,  
на территории по ул. Д. Донского (КН 39:15:111504:240) – Объект

(указать адресные ориентиры и кадастровый номер (при наличии) земельного участка)

о несоответствии требованиям проекта компенсационного озеленения (далее – Проект)

(указать наименование и реквизиты проекта компенсационного озеленения либо реконструкции зеленых насаждений  
и/или пересадки зеленых насаждений)

(исх. от 18.08.2020 № 038-19/у-74-712)

В ходе натурного обследования установлено (оценивается количество и качество посадочного материала, соблюдение технологии посадки, место посадки): по адресу ул. Д. Донского (КН 39:15:111504:240) взамен вырубленных зеленых насаждений 35 деревьев и 13 кустарников (акт  
освидетельствования места вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений от  
24.03.2021 № 155 к поручочным билетам от 16.12.2019 № 0414 и от 26.08.2020 № 0464) в счет  
компенсационного озеленения высажено 35 деревьев (фотоматериалы на 5 л. прилагаются). Посадка  
саженцев выполнена с нарушением технологии работ по посадке зеленых насаждений (отсутствуют  
манжета-прокладка из мешковины, защитная манжета от окоса, поливочная лунка с бортиком..  
Состояние и места посадки высаженных зеленых насаждений указано в таблице.


| №<br>п/п | Наименование<br>вида                       | Ед.<br>изм. | Кол-во<br>по<br>проекту | Оценка (описание) состояния высаженных и/или<br>пересаженных зеленых насаждений                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Бук лесной<br>«Дэвик Пурпл»                | шт.         | 27                      | высажено 27 деревьев Бук лесной, 2 саженца находятся в удовлетворительном состоянии, 25 саженцев в усыхающем состоянии (в кроне отсутствует более 90% листвы, нижние ветви сухие), параметры 18 саженцев не соответствуют Проекту (диаметр менее 4,0 см). Места посадки 7 саженцев не соответствуют Проекту. Место посадки 1 саженца без учета минимальных расстояний до стены сооружения. |
| 2        | Клен<br>остролистный<br>Кримсон<br>Сентри» | шт.         | 8                       | высажено 8 деревьев Клен остролистный, саженцы находятся в усыхающем состоянии (в кроне 95% листвы засохло), параметры 4 саженцев не соответствуют Проекту (диаметр менее 4,0 см). Места посадки 5 саженцев не соответствуют Проекту, высажены в охранной зоне инженерных сетей коммуникаций.                                                                                              |

|        |                                     |             |    |                                                                   |
|--------|-------------------------------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 3      | Туя восточная<br>штамбовая<br>форма | шт.         | 13 | Кустарники отсутствуют                                            |
| Итого: |                                     | 35 деревьев |    | Посадка зеленых насаждений не выполнена в соответствии с Проектом |

Заключение: Проект компенсационного озеленения не реализован.


Члены комиссии:

главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»



Айдарова Ю.В.

консультант отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»



Гончарова Н.В.

