

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1102 от «24» июня **2025** года

Выдан: **ГБУ КО «Школа-интернат»», 236010, г. Калининград, ул. Спортивная, д. 11**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-1162** от «**24**» **июня** 20 **25** года

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Спортивная, 11**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схем е	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см <i>(на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)</i>	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1	2	Яблоня	21, 23	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей. Ветви касаются крыши здания.	Вырезка сухих ветвей
2	3	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	4	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	5	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	6	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	7	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	8	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	9	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	10	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	11	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	12	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	13	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	14	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	15	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	16	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	17	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви, имеет механические повреждения коры, неглубокое дупло	Вырезка сухих ветвей
17	18	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	19	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	20	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	23	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви, имеет обрыв части ствола	Вырезка сухих ветвей
21	26	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
22	27	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

23	29	Ель		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
24	30	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
25	31	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
26	32	Алыча		В кроне присутствуют сухие ветви, обильная прикорневая поросль	Вырезка сухих ветвей. Удаление прикорневой поросли
27	33	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
28	34	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
29	35	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
Итого: 29 шт. – вырезка сухих ветвей					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1162 от 24.06.2025 года

2. Схема расположения зеленых насаждений;

3. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председателя комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись)

/ **М.В. Федосеев** /
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 1162 от « 24 » июня 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-4170 от 26.05.2025)

ГБУ КО «Калининградская средняя общеобразовательная школа-интернат», 236010,
г. Калининград, ул. Спортивная, д. 11

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Спортивная, 11

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории школы произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен остролистный		63	Сильно ослабленное состояние: усыхание разреженной ассиметричной кроны, суховершинность, отсутствует годичный прирост, отслоение коры, возможен слом ствола, угрожает падением на парковку автотранспорта, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также	Санитарная рубка

					причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
2	2	Яблоня		21, 23	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей. Ветви касаются крыши здания	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
3	3	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	5	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	8	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	13	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	14	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	15	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	16	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	17	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви, имеет механические повреждения коры, неглубокое дупло	Вырезка сухих ветвей
18	18	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	19	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	20	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	21	Ива		30, 39	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке, присутствует неглубокая прикорневая гниль	Формовочная обрезка
22	22	Ива		39, 19	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке, присутствует незначительная стволовая гниль	Формовочная обрезка
23	23	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви, имеет обрыв части ствола	Вырезка сухих ветвей
24	24	Яблоня домашняя		38	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает	Санитарная рубка

					падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
25	25	Яблоня домашняя		44	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
26	26	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
27	27	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
28	28	Яблоня домашняя		35	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
29	29	Ель			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
30	30	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
31	31	Осина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
32	32	Алыча			В кроне присутствуют сухие ветви и обильная прикорневая поросль	Вырезка сухих ветвей. Удаление прикорневой поросли
33	33	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
34	34	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
35	35	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, ясень, береза, осина не подлежат.

Также рекомендуется выполнить мероприятия по формовочной обрезке кустарников, обрезке ветвей (поднятию крон) зеленых насаждений и удалению прикорневой поросли.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


С. А. Галкина


Ведущий инженер отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика»*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»





23

25

24

26

29

28

30

35


34


27

22


21

8 0 8 16M







33




1




1




1




2




3-4




3-4




10-12



8, 9




11-16




18

12




20

19



17




14

21




21


22



24




24




24



25




23




25




26




27




28




29



29



21



35

34



31



3)



33