

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1348 от «25» октября 2023 года

Выдан: **МБУ «Чистота», 236022, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений:

№ а-ОЗН-1717 от «24» октября 2023 года,

в срок (период) не позднее 2 (двух) месяцев с момента получения данного акта;

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. А. Невского (КН 39:15:000000:7350)

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер)
(при наличии)*

в целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	5	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	6	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	7	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	8	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	9	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	10	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	11	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	15	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	16	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	17	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	18	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	19	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	20	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	21	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	22	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	23	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	24	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
Итого: 17 шт. – вырезка					


Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений от 24.10.2023 № а-ОЗН-1717;**
- 2. схема расположения зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П





(подпись) **/В.Б. Борисов/**
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 1217 от «24» октября 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ 5699/ж от 11.10.2023)

Департамент жилищного контроля и надзора, 236006, г. Калининград,
пр-кт Московский, д. 95

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. А. Невского (КН 39:15:000000:7350)

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен остролистный		70	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, сломы ветвей, обрыв части вершины, стволовая гниль в месте слома, дупло у основания, заселен плодовыми телами грибов, стволовыми вредителями, возможен разлом вершин,	Санитарная рубка

					угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
2	2	Клен остролистный		68	Сильно ослабленное состояние: обширное глубокое дупло до высоты 1,3 м, стволовая, прикорневая гниль, глубокие трещины скелетных ветвей, возможен разлом, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
3	25	Клен белый		81	Сильно ослабленное состояние: обширное глубокое дупло у основания ствола, стволовая, прикорневая гниль, большая парусность кроны, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
4	4	Клен остролистный		72	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, дупло у основания до высоты 1,5 м, стволовая, прикорневая гниль, большая парусность кроны, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
5	5	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	8	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

11	11	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Клен белый		27	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
13	3	Клен белый		66	Сильно ослабленное состояние: дупло до высоты 1.8 м, стволовая, прикорневая гниль, большая парусность кроны, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
14	26	Клен белый		29	Сильно ослабленное состояние: обширное глубокое дупло, стволовая, прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
15	15	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	16	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	17	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	18	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	19	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	20	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	21	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
22	22	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
23	23	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
24	24	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
25	13	Клен остролистный		71	Сильно ослабленное состояние: флагообразная крона, водяные побеги, обширное глубокое дупло на	Санитарная рубка

					высоте 1,7 м, стволовая гниль, наклон в сторону пешеходной дорожки, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
26	14	Береза пушистая		32	Сильно ослабленное состояние: обширная прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер


В. В. Кокоткина


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ведущий инженер


А. А. Сирота

(должность, подпись, фамилия, инициалы)







1




2



2




2




2



25




25




25




25




4




4



5




5




7

6



7


6




8



8




9




9



10




10




12



12



3




3




3



26




26



26




13




13



13




13




13



13




14



14




14




10, 11




10 11



15 - 18




15 - 18



19 20




19 20




21, 22




21 22



21, 23 24



21 23 24




1



1




1





1



1



1



4



4